

STAN I SKŁAD NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. Nieczystości ciekłe nie mogą zawierać:

- odpadów stałych a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wycieczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien i innych nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych i gipsowych.
- substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85 stopni C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu itp.,
- substancji żrących, toksycznych i metali ciężkich, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków, oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek,
- innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego, lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia, powodować zagrożenie pożarowe, lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących, lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, jak również zakłócić proces technologiczny oczyszczalni ścieków.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w bytowych nieczystościach ciekłych:

WSKAZNIK	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
pH		6,5-9,5
Chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT)	g O ₂ /m ³	4000
Sucha masa ogólna	g/kg	2
Fosfor ogólny	g/m ³	20
Azot ogólny	g/m ³	150
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	g/m ³	100
Substancje ropopochodne	g/m ³	15